Montageanleitung optische Stellungsanzeige

GEMÜ 1460S01ZSC - 88353836

Zur Erweiterung der optischen Stellungsanzeige sind im Lieferumfang eine Messschiene, ein Stellungsanzeiger mit zwei Bohrungen und zwei Schrauben mit Unterlegscheiben enthalten (siehe Bild unten).



1. Anbringung des Zeigers

- Zunächst die Bohrplatte entfernen

- Bei erneuter Anbringung den Stellungsanzeiger mit der Bohrplatte verschrauben (Stellungsanzeiger unter Bohrplatte).

2. Anbringung der Messschiene

- Die Messchiene mit den mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben seitlich an dem NAMUR-Bügel verschrauben.

vorne

hinten

Änderungen vorbehalten · 08/2010 · 88354118

GEMÜ Gebr. Müller · Apparatebau GmbH & Co. KG · Fritz-Müller-Str. 6-8 · D-74653 Ingelfingen-Criesbach · Telefon +49 (0) 7940/123-0 · Telefax +49 (0) 7940/123-192
e-mail: info@gemue.de · http://www.gemue.de