

Versionsübersicht GEMÜ 1435 ePos

Die folgende Tabelle ermöglicht die Identifikation des zu verwendenden Dokumentenstands der Betriebsanleitung des intelligenten elektropneumatischen Stellungsregler GEMÜ 1435 ePos abhängig der Firmware-Version des vorliegenden Gerätes.

Des Weiteren ist der Änderungsgrund der jeweiligen Revisionsstände der Firmware ersichtlich.

Die Firmware-Version des Gerätes kann über das Konfigurationsmenü abgerufen werden.

Firmware-Version	Gültig ab	Version der Betriebsanleitung	Kategorie	Änderung
V 1.3.1.6	März 2006	V_1_3_1_4		
V 1.3.1.7	April 2006			
V 1.3.1.8	November 2010			
V 2.0.0.0		V_2_0_0_0	Plattformumstellung	
V 2.0.0.1	Dezember 2013	V_2_0_0_1		
V 2.0.0.2	Januar 2014		Fehlerbehebung	
V 2.0.0.3	März 2014	V_2_0_0_3	Verbesserung	– Initialisierungsroutine großvolumiger Ventilantriebe optimiert
V 2.0.0.4	März 2014		Fehlerbehebung	– Fehler der falschen Anzeige der Firmwareversion behoben – Fehler der falschen Zuordnung der Ventilstellung bei NO-Ventilen behoben
V 2.0.0.5	Juni 2015		Verbesserung	– Ansteuerung kleinvolumiger Ventilantriebe optimiert
V 2.0.0.6	September 2018		Anpassung	– Anpassung an neuen Displaycontroller