

# **GEMÜ 1240**

Elektrischer Stellungsrückmelder

DE

## **Betriebsanleitung**



Weitere Informationen  
Webcode: GW-1240



Alle Rechte, wie Urheberrechte oder gewerbliche Schutzrechte, werden ausdrücklich vorbehalten.

Dokument zum künftigen Nachschlagen aufbewahren.

© GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG

27.11.2025

---

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>1 Allgemeines .....</b>	<b>4</b>
1.1 Hinweise .....	4
1.2 Verwendete Symbole .....	4
1.3 Warnhinweise .....	4
<b>2 Sicherheitshinweise .....</b>	<b>4</b>
<b>3 Produktbeschreibung .....</b>	<b>5</b>
3.1 Aufbau .....	5
3.2 Beschreibung .....	5
3.3 Funktion .....	5
3.4 Typenschild .....	5
<b>4 GEMÜ CONEXO .....</b>	<b>6</b>
<b>5 Bestimmungsgemäße Verwendung .....</b>	<b>6</b>
<b>6 Bestelldaten .....</b>	<b>7</b>
6.1 Bestellcodes .....	7
6.2 Bestellbeispiel .....	7
<b>7 Technische Daten .....</b>	<b>8</b>
<b>8 Abmessungen .....</b>	<b>9</b>
<b>9 Herstellerangaben .....</b>	<b>10</b>
9.1 Lieferung .....	10
9.2 Verpackung .....	10
9.3 Transport .....	10
9.4 Lagerung .....	10
<b>10 Montage und Installation .....</b>	<b>10</b>
10.1 Montagevorbereitung des Ventils (Linearantrieb) .....	10
10.2 Hinweise für den Einsatz in feuchter Umgebung .....	10
10.3 Montage Anbausatz .....	10
10.4 Montage Gewindeadapter (Linearantrieb) ...	11
10.5 Montage Hubbegrenzung (Linearantrieb) ...	12
10.6 Montage und Installation Stellungsrückmelder .....	12
10.7 Einstellen der Schaltpositionen .....	13
<b>11 Elektrischer Anschluss .....</b>	<b>14</b>
<b>12 Inbetriebnahme und Betrieb .....</b>	<b>16</b>
<b>13 Fehlerbehebung .....</b>	<b>16</b>
<b>14 Inspektion und Wartung .....</b>	<b>16</b>
<b>15 Demontage .....</b>	<b>16</b>
<b>16 Entsorgung .....</b>	<b>17</b>
<b>17 Rücksendung .....</b>	<b>17</b>
<b>18 EU-Konformitätserklärung .....</b>	<b>18</b>

## 1 Allgemeines

### 1.1 Hinweise

- Beschreibungen und Instruktionen beziehen sich auf Standardausführungen. Für Sonderausführungen, die in diesem Dokument nicht beschrieben sind, gelten die grundsätzlichen Angaben in diesem Dokument in Verbindung mit einer zusätzlichen Sonderdokumentation.
- Korrekte Montage, Bedienung und Wartung oder Reparatur gewährleisten einen störungsfreien Betrieb des Produkts.
- Im Zweifelsfall oder bei Missverständnissen ist die deutsche Version des Dokumentes ausschlaggebend.
- Zur Mitarbeiterschulung Kontakt über die Adresse auf der letzten Seite aufnehmen.

### 1.2 Verwendete Symbole

Folgende Symbole werden in dem Dokument verwendet:

Symbol	Bedeutung
●	Auszuführende Tätigkeiten
►	Reaktion(en) auf Tätigkeiten
-	Aufzählungen

### 1.3 Warnhinweise

Warnhinweise sind, soweit möglich, nach folgendem Schema gegliedert:

SIGNALWORT	
Mögliches gefahrenspezifisches Symbol	Art und Quelle der Gefahr ► Mögliche Folgen bei Nichtbeachtung ● Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr

Warnhinweise sind dabei immer mit einem Signalwort und teilweise auch mit einem gefahrenspezifischen Symbol gekennzeichnet.

Folgende Signalwörter bzw. Gefährdungsstufen werden eingesetzt:

⚠ GEFAHR	
	<b>Unmittelbare Gefahr!</b> ► Bei Nichtbeachtung drohen schwerste Verletzungen oder Tod

⚠ WARNUNG	
	<b>Möglicherweise gefährliche Situation!</b> ► Bei Nichtbeachtung drohen schwerste Verletzungen oder Tod

⚠ VORSICHT	
	<b>Möglicherweise gefährliche Situation!</b> ► Bei Nichtbeachtung drohen mittlere bis leichte Verletzungen

HINWEIS	
	<b>Möglicherweise gefährliche Situation!</b> ► Bei Nichtbeachtung drohen Sachschäden

Folgende gefahrenspezifische Symbole können innerhalb eines Warnhinweises verwendet werden:

Symbol	Bedeutung
	Explosionsgefahr!
	Stromschlag durch gefährliche Spannung
	Stromschlag durch gefährliche Spannung!
	Gefahr durch Stromschlag!

### 2 Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise in diesem Dokument beziehen sich nur auf ein einzelnes Produkt. In Kombination mit anderen Anlagenteilen können Gefahrenpotentiale entstehen, die durch eine Gefahrenanalyse betrachtet werden müssen. Für die Erstellung der Gefahrenanalyse, die Einhaltung daraus resultierender Schutzmaßnahmen sowie die Einhaltung regionaler Sicherheitsbestimmungen ist der Betreiber verantwortlich.

Das Dokument enthält grundlegende Sicherheitshinweise, die bei Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Nichtbeachtung kann zur Folge haben:

- Gefährdung von Personen durch elektrische, mechanische und chemische Einwirkungen
- Gefährdung von Anlagen in der Umgebung
- Versagen wichtiger Funktionen
- Gefährdung der Umwelt durch Austreten gefährlicher Stoffe bei Leckage

Die Sicherheitshinweise berücksichtigen nicht:

- Zufälligkeiten und Ereignisse, die bei Montage, Betrieb und Wartung auftreten können
- Die ortsbezogenen Sicherheitsbestimmungen, für deren Einhaltung (auch seitens des hinzugezogenen Montagepersonals) der Betreiber verantwortlich ist

**Vor Inbetriebnahme:**


1. Das Produkt sachgerecht transportieren und lagern.
2. Schrauben und Kunststoffteile am Produkt nicht lackieren.
3. Installation und Inbetriebnahme durch eingewiesenes Fachpersonal durchführen.
4. Montage- und Betriebspersonal ausreichend schulen.
5. Sicherstellen, dass der Inhalt des Dokuments vom zuständigen Personal vollständig verstanden wird.
6. Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereiche regeln.
7. Sicherheitsdatenblätter beachten.
8. Sicherheitsvorschriften für die verwendeten Medien beachten.

**Bei Betrieb:**

9. Dokument am Einsatzort verfügbar halten.
10. Sicherheitshinweise beachten.
11. Das Produkt gemäß diesem Dokument bedienen.
12. Das Produkt entsprechend der Leistungsdaten betreiben.
13. Das Produkt ordnungsgemäß instand halten.
14. Wartungsarbeiten bzw. Reparaturen, die nicht in dem Dokument beschrieben sind, nicht ohne vorherige Abstimmung mit dem Hersteller durchführen.

**Bei Unklarheiten:**

15. Bei nächstgelegener GEMÜ Verkaufsniederlassung nachfragen.

**3 Produktbeschreibung****3.1 Aufbau**


Position	Benennung	Werkstoffe
1	Gehäuseoberteil	PC
2	Gehäuseunterteil	PPS
3	Elektrischer Anschluss	VA, PP
4	Adoptionsstück	VA
5	Anbausatz, ventilspezifisch	VA, PP
	Dichtelemente	NBR

**3.2 Beschreibung**

Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1240 ist für die Montage auf pneumatisch betätigten Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mittels Mikro- oder Näherungsschaltern zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. Das Produkt wurde speziell für Ventile mit einem Hub von 5 bis 75 mm konstruiert.

**3.3 Funktion**

Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1240 dient zur Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Armaturen, die mit pneumatischen Linearantrieben betätigt werden. Die Spindel des Stellungsrückmeters ist durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mit der Ventilspindel des Linearantriebs verbunden und wird bei der Linearbewegung des Antriebs mit bewegt. Die an der Spindel befestigte Nocke betätigt dadurch die eingebauten Mikro- beziehungsweise Näherungsschalter, welche der elektronischen Signalübermittlung dienen. Der Stellungsrückmelder ist, je nach Ausführung, mit 1 bis 2 Mikro- oder Näherungsschaltern ausgestattet.

**3.4 Typenschild**


Der Herstellungsmonat ist unter der Rückmeldenummer verschlüsselt und kann bei GEMÜ erfragt werden. Das Produkt wurde in Deutschland hergestellt.

Der Herstellungsmonat ist unter der Rückmeldenummer verschlüsselt und kann bei GEMÜ erfragt werden. Das Produkt wurde in Deutschland hergestellt.

## 4 GEMÜ CONEXO

### Bestellvariante

Dieses Produkt besitzt in entsprechender Ausführung mit CONEXO einen RFID-Chip (1) zur elektronischen Wiedererkennung. Die Position des RFID-Chips ist unten ersichtlich. Die RFID-Chips können mit einem CONEXO Pen ausgelesen werden. Für die Anzeige der Informationen ist die CONEXO App bzw. das CONEXO Portal notwendig.



Für weitere Informationen lesen Sie die Betriebsanleitungen der CONEXO Produkte oder das Datenblatt CONEXO.

Die Produkte CONEXO App, CONEXO Portal und CONEXO Pen sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs und müssen separat bestellt werden.

## 5 Bestimmungsgemäße Verwendung

<b>⚠ GEFAHR</b>	
	<b>Explosionsgefahr!</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gefahr von Tod oder schwersten Verletzungen</li> <li>● Das Produkt <b>nicht</b> in explosionsgefährdeten Zonen verwenden.</li> </ul>
<b>⚠ WARNUNG</b>	
<b>Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts!</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gefahr von schwersten Verletzungen oder Tod</li> <li>▶ Herstellerhaftung und Gewährleistungsanspruch erlischt.</li> <li>● Das Produkt ausschließlich entsprechend der in der Vertragsdokumentation und in diesem Dokument festgelegten Betriebsbedingungen verwenden.</li> </ul>	

Das Produkt ist bestimmungsgemäß nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.

Das Produkt ist für den Aufbau auf ein GEMÜ Ventil zur elektrischen Stellungserfassung von Linearantrieben konzipiert. Dieses wird kraftschlüssig mit Hilfe eines Anbausatzes (Feder, Betätigungsstange) mit der Spindel des Antriebes verbunden. Über die elektrischen Anschlüsse können die Ventilendlagen und der integrierte Weggeber überwacht werden.

- Das Produkt gemäß den technischen Daten einsetzen.

## 6 Bestelldaten

Die Bestelldaten stellen eine Übersicht der Standard-Konfigurationen dar.

Vor Bestellung die Verfügbarkeit prüfen. Weitere Konfigurationen auf Anfrage.

Hinweis: Für die Montage ist ein ventilspezifischer Anbausatz notwendig. Für die Auslegung des Anbausatzes müssen Ventiltyp, Nennweite, Steuerfunktion und Antriebsgröße angegeben werden.

### Bestellcodes

<b>1 Typ</b>	<b>Code</b>	<b>8 Schalter</b>	<b>Code</b>
Elektrischer Stellungsrückmelder	1240	Wechselkontakt, Mikroschalter, 24VDC,250VAC Crouzet, V4S, SPDT	M1
<b>2 Feldbus</b>	<b>Code</b>	Näherungsschalter, 2-Draht, NAMUR P+F, NJ1,5-6,5-15-N-Y180094	N1
Ohne	000	Näherungsschalter, 3-Draht, Schließer, PNP, 10-30VDC Balluf, BES 516-371-SA 16	P1
<b>3 Zubehör</b>	<b>Code</b>		
Zubehör	Z		
<b>4 Gehäusewerkstoff</b>	<b>Code</b>	<b>9 Anschlussplan</b>	<b>Code</b>
Unterteil PPS, Oberteil PC	01	Mikroschalter, Wechselkontakt, SPDT	M1
<b>5 Geräteausführung</b>	<b>Code</b>	Anschlussklemmen, NAMUR	N1
Auf	A0	3-Leiter	P1
Auf/Zu	AZ		
Zu	Z0		
<b>6 Elektrischer Anschluss</b>	<b>Code</b>	<b>10 Weggeberausführung</b>	<b>Code</b>
M12 Einbaustecker, 5-polig	01	Potentiometer 75 mm Länge	075
M16 Skintopverschraubung	03		
<b>7 Option</b>	<b>Code</b>	<b>11 CONEXO</b>	<b>Code</b>
ohne	00	Ohne	
		Integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit	C

### Bestellbeispiel

Bestelloption	Code	Beschreibung
1 Typ	1240	Elektrischer Stellungsrückmelder
2 Feldbus	000	Ohne
3 Zubehör	Z	Zubehör
4 Gehäusewerkstoff	01	Unterteil PPS, Oberteil PC
5 Geräteausführung	A0	Auf
6 Elektrischer Anschluss	03	M16 Skintopverschraubung
7 Option	00	ohne
8 Schalter	M1	Wechselkontakt, Mikroschalter, 24VDC,250VAC Crouzet, V4S, SPDT
9 Anschlussplan	M1	Mikroschalter, Wechselkontakt, SPDT
10 Weggeberausführung	075	Potentiometer 75 mm Länge
11 CONEXO		Ohne

## 7 Technische Daten

### 7.1 Temperatur

Umgebungstemperatur: -20 – 60 °C

Lagertemperatur: -10 – 70 °C

### 7.2 Produktkonformitäten

EMV-Richtlinie: 2014/30/EU

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

RoHS-Richtlinie: 2011/65/EU

### 7.3 Mechanische Daten

Einbaulage: Beliebig

Gewicht: 420 g

Schutzart: IP 67

Weggeber: 5 – 75 mm

### 7.4 Elektrische Daten

Elektrische Anschlussart: M12-Kabelverschraubung

Anschlussgewinde: M16 x 1,5, SW 19

Kabeldurchmesser: 4,5 bis 10 mm

Empfohlener Leiterquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup> x 8 Leitungen

Schaltertyp:


	Code M1	Code N1	Code P1
Mikroschalter, Wechselkontakt, SPDT		2-Draht NAMUR	3-Draht, Schließer, PNP

Versorgungsspannung:

Code M1	Code N1	Code P1	Pilotventil	
			24 V DC (± 10 %)	
24 V DC, 250 V AC	8 V DC	10 bis 30 V DC		24 V DC (± 10 %)

Nennstrom / Stromaufnahme:

Schalter		
Code M1	Code N1	Code P1
bei DC: 5 mA bis 5 A bei AC: 100 mA bis 6 A	≥ 3 mA (unbedämpft) ≤ 1 mA (bedämpft)	0 ... 200 mA

**8 Abmessungen**

Maße in mm

## 9 Herstellerangaben

### 9.1 Lieferung

- Ware unverzüglich bei Erhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit überprüfen.

Das Produkt wird im Werk auf Funktion geprüft. Der Lieferumfang ist aus den Versandpapieren und die Ausführung aus der Bestellnummer ersichtlich.

### 9.2 Verpackung

Das Produkt ist in einem Pappkarton verpackt. Dieser kann dem Papierrecycling zugeführt werden.

### 9.3 Transport

1. Das Produkt auf geeignetem Lademittel transportieren, nicht stürzen, vorsichtig handhaben.
2. Transportverpackungsmaterial nach Einbau entsprechend den Entsorgungsvorschriften / Umweltschutzbestimmungen entsorgen.

### 9.4 Lagerung


1. Das Produkt staubgeschützt und trocken in der Originalverpackung lagern.
2. UV-Strahlung und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
3. Maximale Lagertemperatur nicht überschreiten (siehe Kapitel „Technische Daten“).
4. Lösungsmittel, Chemikalien, Säuren, Kraftstoffe u. ä. nicht mit GEMÜ Produkten und deren Ersatzteilen in einem Raum lagern.
5. Druckluftanschlüsse durch Schutzkappen oder Verschlussstopfen verschließen.

## 10 Montage und Installation


1. Nationale Vorschriften und Bestimmungen beachten.
2. Errichter-Bestimmungen beachten.
3. Kabel fest verlegen und vor Beschädigung schützen.
4. Offene Leitungsenden in einer Anschlussbox mit Schutzart IP20 und höher oder außerhalb des Ex-Bereichs anschließen

### 10.1 Montagevorbereitung des Ventils (Linearantrieb)

1. Antrieb A in Grundstellung (Antrieb entlüftet) bringen.
2. Optische Stellungsanzeige 2 und / oder Abdeckkappe 1 vom Antriebsoberteil entfernen.



### 10.2 Hinweise für den Einsatz in feuchter Umgebung



Folgende Informationen geben Hilfestellung bei der Montage und dem Betrieb des Produkts in feuchter Umgebung.

1. Kabel und Rohre so verlegen, dass kein Kondensat oder Regenwasser, das an den Rohren / Leitungen hängt, in die Kabelverschraubungen oder Stecker des Produkts laufen kann.
2. Alle Kabelverschraubungen oder Stecker auf festen Sitz prüfen
3. Dichtring 1 vor jedem Schließen des Oberteils auf korrekten Sitz und Beschädigungen überprüfen.

### 10.3 Montage Anbausatz

Pos.	Benennung	Pos.	Benennung
1	Spindel	7	Flanschplatte
2	Feder	8	Schrauben
3	Betätigungsstößel	9	Druckscheibe*
4	Distanzstück	10	O-Ring*
5	O-Ring	11	O-Ring*
6	Adapter		

\*Je nach Ausführung beiliegend.

#### HINWEIS


##### Vorgespannte Feder!

- Beschädigung des Gerätes.
- Feder langsam entspannen.


#### HINWEIS

##### Spindel nicht verkratzen!


- Eine Beschädigung der Spindeloberfläche kann zum Ausfall des Weggebers führen.




1. Spindel 1 herausziehen.




2. Einkerbung vom Distanzstück 4 zur Feder ausrichten und mit Feder 2 über Spindel 1 schieben und mit Betätigungsstiel 3 fixieren.




3. Betätigungsstiel 3 im Uhrzeigersinn festziehen.



4. O-Ring 5 und Adapter 6 anbringen.



5. Flanschplatte 7 aufstecken





6. Flanschplatte mit Schrauben 8 festschrauben (1 – 1,5 Nm).

- Spindel bis zum Anschlag der Feder einschieben und Feder wieder langsam entspannen.

## HINWEIS

- Bei einigen Ventilen (z.B. GEMÜ 650 und GEMÜ 687) ist es notwendig eine Druckscheibe zwischen Gewindeadapter und Antriebskopf anzubringen. Diese liegt den erforderlichen Anbausätzen, teilweise mit einem zusätzlichen O-Ring (nur GEMÜ 650 Steuerfunktion Federkraft geöffnet und beidseitig gesteuert - Code 2+3) bei.
- Bei Inhalten die Druckscheibe keinen Einstich für ein Dichtelement ist dieses bereits in einem dafür vorgesehenen Einstich an der Adoptionsöffnung des Antriebskopfes eingelegt (z.B. GEMÜ 687 in Steuerfunktion Federkraft geöffnet - Code 2).




O-Ring 11 (falls beiliegend) in die vorgesehene Nut des Adapters 6 einlegen.

Wenn beiliegend: Druckscheibe 9 über Adapter 6 schieben und O-Ring 10 in die vorgesehene Nut der Druckscheibe einlegen.


### 10.4 Montage Gewindeadapter (Linearantrieb)

Bei einigen Anbausätzen ist es notwendig, zusätzlich einen Gewindeadapter zu montieren. Dieser Gewindeadapter liegt den erforderlichen Anbausätzen bei. Für Ventile der Steuerfunktion Federkraft geöffnet und beidseitig gesteuert (Code 2+3) liegen zusätzlich O-Ringe (1+2) bei.



- Antrieb in Geschlossen-Position bringen.
- O-Ringe 1 und 2 in Gewindeadapter 3 einlegen.
- Gewindeadapter 3 bis zum Anschlag in die Antriebsöffnung einschrauben und festziehen.

## 10.5 Montage Hubbegrenzung (Linearantrieb)



1. Distanzstück **5** auf bzw. in Antriebsspinde **6** schrauben.
2. Antrieb in Geschlossen-Position bringen.
3. O-Ring **7.1** in Hubbegrenzung **1** einlegen.
4. O-Ring **7.2** in Scheibe **4** einlegen.
5. Hubbegrenzung **1** mit Mutter **2**, Dichtung **3** und Scheibe **4** in Antriebsöffnung einschrauben.
6. Hubbegrenzung **1** auf erforderlichen Hub einstellen.
7. Sicherstellen, dass der Mindesthub nicht unterschritten wird.
8. Hubbegrenzung **1** mit Mutter **2** kontern.

### Legende

1	Hubbegrenzung	7.1 <sup>1)</sup>	O-Ring
		7.2 <sup>1)</sup>	
2	Mutter	8	Abdeckkappe
3 <sup>1)</sup>	Dichtung	9	Stellungsanzeige
4 <sup>1)</sup>	Scheibe	10	Betätigungsspinde
5 <sup>2)</sup>	Distanzstück	11	Spindel
6	Antriebsspinde	12	Weggeber

- 1) nur bei Ventilen mit Steuerfunktion NO und DA verfügbar.
- 2) nur bei erforderlichen Anbausätzen beiliegend. Die Ausführung ist ventilabhängig.

## 10.6 Montage und Installation Stellungsrückmelder

### GEFAHR



#### Stromschlag durch gefährliche Spannung

- Es besteht die Gefahr von Verletzungen oder Tod durch Stromschlag.
- Spannungsversorgung variiert je nach Ausführung.
- Bei Arbeiten am Produkt, das Produkt spannungsfrei schalten.
- Arbeiten an elektrischen Anschlüssen nur durch qualifiziertes Fachpersonal.

### HINWEIS


#### Fehlerhafte Montage des Produkts!

- Beschädigung des Gehäuses.
- Das Produkt nur über dafür vorgesehene Schlüsselflächen festziehen.

### HINWEIS


#### Verwendung als Trittstufe!

- Beschädigung des Produkts.
- Installationsort so wählen, dass das Produkt nicht als Steighilfe genutzt werden kann.
- Das Produkt nicht als Trittstufe oder Steighilfe benutzen




1. Antrieb in Stellung AUF bringen.
2. Das Produkt bis zum Anschlag in die Antriebsöffnung, den Adapter **3** (siehe Kapitel 9.3) oder die Hubbegrenzung **1** (siehe Kapitel 9.4) einführen und gegen die Federvorspannung im Uhrzeigersinn einschrauben.
3. Das Produkt mit der Schlüsselfläche des Weggebers festziehen.
4. Gehäuse im Uhrzeigersinn drehen, um die pneumatischen oder elektrischen Anschlüsse auszurichten.
5. Schalter am Produkt einstellen.


## 10.7 Einstellen der Schaltpositionen




1. Deckel gegen den Uhrzeigersinn drehen, um Bajonettverschluss zu öffnen.



2. Bei Wechselkontakt, Mikroschalter (Code M1) ist der Deckel zusätzlich durch einen Widerhaken **1** gesichert. Zum Öffnen muss der Widerhaken **1** mit Hilfe eines geeigneten Werkzeugs, beispielsweise einem flachen Schraubendreher, durch den Schlitz in der außenliegenden Lasche des Deckels entriegelt werden.




3. Deckel **2** abnehmen.



### Obere Schaltposition einstellen - Untere Schaltposition einstellen:

- |  |   |
|--|---|
| 4. Ventil in Position AUF bringen.   | 8. Ventil in Position ZU bringen.   |
| 5. Rote Hebel <b>3</b> zusammendrücken und halten.                         | 9. Rote Hebel <b>5</b> zusammendrücken und halten.                          |
| 6. Schalter <b>4</b> auf gezahnter Leiste in gewünschte Position schieben. | 10. Schalter <b>6</b> auf gezahnter Leiste in gewünschte Position schieben. |
| 7. Rote Hebel <b>3</b> loslassen.  | 11. Rote Hebel <b>5</b> loslassen.  |
| ⇒ Schalter <b>4</b> rastet ein.  | ⇒ Schalter <b>6</b> rastet ein.   |
| ⇒ Obere Schaltposition ist eingestellt.                                    | ⇒ Untere Schaltposition ist eingestellt.                                    |

12. Elektrischen Anschluss durchführen.



13. Nach Abschluss des elektrischen Anschlusses das Anschlusskabel vorsichtig straffziehen.
14. Sicherstellen, dass die Dichtung **1** ordnungsgemäß montiert und nicht beschädigt ist.
15. Deckel **2** so aufsetzen, dass Bajonettverschluss richtig eingeführt ist und Deckel **2** im Uhrzeigersinn drehen.
16. Spannungsversorgung wiederherstellen.
17. Zur Funktionskontrolle das Ventil auf- und zufahren und auf Signalgebung achten.
18. Müssen die Einstellungen nochmals nachjustiert werden, das Produkt wieder spannungsfrei schalten und die Schritte „Einstellen der Schaltpositionen“ wiederholen.

## 11 Elektrischer Anschluss

### ⚠ GEFahr



#### Stromschlag durch gefährliche Spannung!

- Es besteht die Gefahr von Verletzungen oder Tod durch Stromschlag.
- Spannungsversorgung variiert je nach Ausführung.
- Bei Arbeiten am Produkt, das Produkt spannungsfrei schalten.
- Arbeiten an elektrischen Anschlüssen nur durch qualifiziertes Fachpersonal.

### ⚠ GEFahr



#### Stromschlag durch gefährliche Spannung!

- Es besteht die Gefahr von Verletzungen oder Tod durch Stromschlag.
- Das Produkt ist konstruktiv für die elektrische Sicherheit ausgelegt auf:
  - Überspannungskategorie: II
  - Verschmutzungsgrad: 1
- Kundenseitige Anschlussleitung muss für Arbeitsspannung von min. 300 V ausgelegt sein, so dass Litzenisolierungen der Basisisolierung entspricht (da Sicherheitskleinspannung (24 V DC) und Netzspannung (250 V AC) der Endschalter im selben Kabel laufen).


### 11.1 Mikroschalter, Bestelloption Anschlussplan Code M1

#### 11.1.1 Anschlussplan


### HINWEIS

#### Achtung!

- Für beide Endschalter muss dasselbe Spannungspotential verwendet werden.
- Es dürfen keine gefährlichen Spannungen kombiniert mit SEL / PELV Spannung angeschlossen/geschaltet werden.



Elektrischer Anschluss Code 03




Elektrischer Anschluss Code 01


Anschluss	Klemme	Signal	M12 Stecker
Schalter S1 AUF	1	Normally Closed	-
	2	Normally Open	Pin 1
	3	Common	Pin 2
Schalter S2 ZU	4	Common	-
	5	Normally Open	Pin 3
	6	Normally Closed	Pin 4

## 11.2 2-Draht NAMUR Näherungsschalter, Bestelloption Anschlussplan Code N1

### 11.2.1 Anschlussplan



Elektrischer Anschluss Code 03




Elektrischer Anschluss Code 01

Anschluss	Klemme	Signal	M12 Stecker
Schalter S1 AUF	1	L + 8 V DC	Pin 1
	2	L -	Pin 2
	3	NC	NC
Schalter S2 ZU	4	L + 8 V DC	Pin 3
	5	L -	Pin 4
	6	NC	NC


NC = nicht angeschlossen

## 11.3 3-Draht Näherungsschalter, Bestelloption Anschlussplan Code P1

### 11.3.1 Anschlussplan



Elektrischer Anschluss Code 03



Elektrischer Anschluss Code 01

Anschluss	Klemme	Signal	M12 Stecker
Schalter S1 AUF	1	L + 10...30 V DC Be-triebsspannung	Pin 1
	2	Last	Pin 4
	3	L - GND	Pin 3
Schalter S2 ZU	4	L + 10...30 V DC Be-triebsspannung	Pin 1
	5	Last	Pin 2
	6	L - GND	Pin 3

## 12 Inbetriebnahme und Betrieb

 <b>GEFAHR</b>	
	<p><b>Stromschlag durch gefährliche Spannung!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Es besteht die Gefahr von Verletzungen oder Tod durch Stromschlag.</li> <li>► Das Produkt ist konstruktiv für die elektrische Sicherheit ausgelegt auf:           <ul style="list-style-type: none"> <li>-Überspannungskategorie: II</li> <li>-Verschmutzungsgrad: 1</li> </ul> </li> <li>● Kundenseitige Anschlussleitung muss für Arbeitsspannung von min. 300 V ausgelegt sein, so dass Litzenisolierungen der Basisisolierung entspricht (da Sicherheitskleinspannung (24 V DC) und Netzspannung (250 V AC) der Endschalter im selben Kabel laufen).</li> </ul>

<b>HINWEIS</b>	
<b>Die Klemmleiste bei geöffnetem Deckel frei zugänglich!</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Der Gehäusedeckel mit Widerhaken gegen werkzeugloses Öffnen geschützt und muss im Betrieb immer montiert und arretiert sein</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Das Produkt ist elektrisch angeschlossen.</li> <li>✓ Endschalter am Produkt sind eingestellt.</li> <li>✓ Das Produkt ist korrekt auf ein Ventil montiert.</li> <li>● Das Produkt in Betrieb nehmen.</li> </ul>	

## 13 Fehlerbehebung

FEHLER	FEHLERURSACHE	FEHLERBEHEBUNG
Kein Hub	Kein Anbausatz vorhanden	Anbausatz kontrollieren
	Prozessventil defekt	Prozessventil austauschen
	Falscher Anbausatz eingebaut	Anbausatz austauschen
Keine Rückmeldung	Unsachgemäße Montage	Montage, Verkabelung und Anschluss prüfen
	Schalter nicht eingestellt	Schalter einstellen
	Falscher Anbausatz eingebaut	Anbausatz austauschen
	Spannung nicht angelegt	Spannung anlegen
Deckel lässt sich nicht aufstecken	Dichtring falsch eingelegt	Dichtring korrekt einlegen
	Dichtring beschädigt	Dichtring austauschen
	Kabel ragen über den Rand des Unterteils	Kabelverlegung prüfen, ggf. Kabel einkürzen

## 14 Inspektion und Wartung

 <b>GEFAHR</b>	
	<p><b>Gefahr durch Stromschlag!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Gefahr durch Elektrischen Schlag bei Berühren spannungsführender Teile.</li> <li>● Die elektrischen Anschlüsse werden bei abgenommener Haube durchgeführt.</li> <li>● Bei Arbeiten am Produkt die Spannungsversorgung <b>immer</b> spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.</li> <li>● Arbeiten dürfen nur von qualifizierten Elektrofachkräften ausgeführt werden.</li> </ul>

<b>HINWEIS</b>	
<p><b>Außergewöhnliche Wartungsarbeiten!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Beschädigungen des GEMÜ Produkts</li> <li>● Wartungsarbeiten bzw. Reparaturen, die nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind, dürfen nicht ohne vorherige Abstimmung mit dem Hersteller durchgeführt werden.</li> </ul>	

Der Betreiber muss regelmäßige Sichtkontrollen der Produkte entsprechend den Einsatzbedingungen und dem Gefährdungspotenzial zur Vorbeugung von Undichtheit und Beschädigung durchführen.

1. Wartungs- und Instandhaltungstätigkeiten durch geschultes Fachpersonal durchführen.
2. Geeignete Schutzausrüstung gemäß den Regelungen des Anlagenbetreibers tragen.
3. Stromversorgung unterbrechen.
4. Anlage bzw. Anlagenteil stilllegen.
5. Anlage bzw. Anlagenteil gegen Wiedereinschalten sichern.
6. Anlage bzw. Anlagenteil drucklos schalten.
7. Produkte, die immer in derselben Position sind, viermal pro Jahr betätigen.
8. Inspektion und Wartung für Produkte im explosionsgefährdeten Bereich gemäß DIN EN 60079-17 durchführen.

### 14.1 Ersatzteile

Für dieses Produkt sind keine Ersatzteile verfügbar. Bei Defekt bitte zur Reparatur an GEMÜ zurücksenden.

### 14.2 Reinigung des Produktes

- Das Produkt **nicht** mit Hochdruckreiniger reinigen.

## 15 Demontage

1. Die Demontage in umgekehrter Reihenfolge wie die Montage durchführen.
2. Elektrische Leitung(en) abschrauben.
3. Das Produkt demontieren. Warn- und Sicherheitshinweise beachten.

## 16 Entsorgung

1. Auf Restanhaftungen und Ausgasung von eindiffundierten Medien achten.
2. Alle Teile entsprechend den Entsorgungsvorschriften / Umweltschutzbedingungen entsorgen.
3. Elektronikbauteile getrennt entsorgen.

## 17 Rücksendung

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zum Schutz der Umwelt und des Personals ist es erforderlich, dass die Rücksendeerklärung vollständig ausgefüllt und unterschrieben den Versandpapieren beiliegt. Nur wenn diese Erklärung vollständig ausgefüllt ist, wird die Rücksendung bearbeitet. Liegt dem Produkt keine Rücksendeerklärung bei, erfolgt keine Gutschrift bzw. keine Erledigung der Reparatur, sondern eine kostenpflichtige Entsorgung.

1. Das Produkt reinigen.
2. Rücksendeerklärung bei GEMÜ anfordern.
3. Rücksendeerklärung vollständig ausfüllen.
4. Das Produkt mit ausgefüllter Rücksendeerklärung an GEMÜ schicken.

**18 EU-Konformitätserklärung**



Version 2



**EU-Konformitätserklärung**

**EU Declaration of Conformity**

Wir, die Firma

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG  
Gert-Müller-Platz 1  
74635 Kupferzell  
Deutschland

We, the company

erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte den Vorschriften der genannten Richtlinien entspricht.

hereby declare under our sole responsibility that the below-mentioned products complies with the regulations of the mentioned Directives.

**Produkt:** GEMÜ 1240

**Product:** GEMÜ 1240

**Produktnname:** Elektrischer Stellungsrückmelder

**Product name:** Electrical position indicator

**Produkt-varianten:** Code N1+P1 (EMC), Code M1 (LVD)

**Product versions:** Code N1+P1 (EMC), Code M1 (LVD)

**Richtlinien/Verordnungen:**

**Directives/Regulations:**

EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU

**Folgende harmonisierte Normen (oder Teile hieraus) wurden angewandt:**

**The following harmonized standards (or parts thereof) have been applied:**

EN 60947-5-6:2000-01; EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04; EN IEC 60947-5-2:2020; EN IEC 61010-2-201:2018

i.V. M. Barghoorn  
Leiter Globale Technik  
Ingelfingen, 27.11.2025

